

## **STOFFERINGSMATERIAAL tbv kussens BOLSTER model 003**

Voor alle kussens en kleurstofferingen wordt gebruikt gemaakt van Olefin. Deze stof kent de beste protectie tegen verkleuring door zonlicht, is goed ademend en makkelijk te reinigen. Olefin vezels kenmerken zich verder door hun uitstekende weerstand tegen vocht en chemicaliën.

<b>Omschrijving:</b>	<b>Resultaat:</b>	<b>Testnorm:</b>
Samenstelling	100% Olefin	
Gewicht	238 gr/m <sup>2</sup>	
Kleurechtheid tot licht	7/8	<b>EN ISO 105-B04</b> - max 8
Weersbestendigheid	1.500 Uur	<b>ASTM G53-96</b> - American St.
Kleurechtheid tot wrijving	5	<b>EN ISO 105-x12</b> - max 5
Kleurechtheid tot chloorwater	4/5	<b>EN ISO 105 E03</b> - max 5
Kleurechtheid tot zeewater	4/5	<b>EN ISO 105 E02</b> - max 5
Waterafstotendheid	8	<b>AATCC 111</b> - max 10
Waterdicht	< 14 mm.	<b>ISO 811</b>
Brandvertragendheid	Pass	<b>BS EN 1021-1</b> , 2006 Part 1, Cigarette
Anti Schimmel	Pass	SAN BIO - 12/94
Pilling weerstand	5	<b>ISO 12945-2</b> - max 5
Schuifvastheid v.d. naad	2mm. Pass	<b>ISO 13936-2</b>
Scheursterkte warp	110 N	<b>EN ISO 13937 -3</b>
weft	62 N	
Treksterkte warp	1800 N/5 cm.	<b>EN ISO 13934 -1</b>
weft	1100 N/5 cm.	

### Overige kenmerken:

- Kleurvast / Zonlicht resistent
- Slijtvast / Sterk
- Sneldrogend / Hand droog / Absorbeert lichaamsvocht
- Ademend
- Laag statisch / Pilt niet
- Resistent tegen invloeden van chemicaliën, dauw, transpiratie, rot en het weer
- Vuil resistent
- Zeer comfortabel
- Heel licht (Olefin vezels hebben het laagste soortelijk gewicht van alle vezels)
- Bij donkere kleuren kan het zgh. "marmer-effect" (wat typisch is voor deze stof) optisch meer tonen dan bij lichtere kleuren. Het "marmer-effect" kan dmv strijken worden gereduceerd.

### Olefin onderhoudstips:

- De meeste vlekken kunnen gemakkelijk verwijderd worden door het deppen met lauw water en afwasmiddel.
- Bleekmiddelen kunnen indien nodig gebruikt worden.
- Wasbaar op 40 graden.
- Olefin hoeft niet gestreken te worden (t.a.v. het "marmer-effect" zie opmerking eerder)
- Als de stof gewassen is, moet deze aan de lijn gedroogd worden, of droogtrommel gedroogd met beperkte warmte. Olefin droogt zeer snel.

